

## 【产品序列号的标注位置】

产品序列号是一个标注在机械手臂，校准器以及控制器上的 6 到 8 位的数字。产品序列号的标注位置会由于设备型号的差异而不同，一般情况下会在如下的位置标注。

### ● 机械手



标注在机械手臂本体电缆线接头的下方附近



### ● 校准器



标注在校准器本体电缆线接头的下方附近



### ● 控制器



标注在控制器本体上安装有LED显示屏的正面

